




## 까치발 시공 순서도




1. 까치발의 대각선 조절자를 조절하여 각도를 맞춘다.




2. SRC복부위치에 맞게 지지볼트를 조립한다.




3. 연결판을 조립한다.



4. 레벨고리(정곡형거)를 조립한다.




5. SRC거더 상부의 스타드볼트에 재품을 설치한다.



6. 장선과 합판을 설치한다.

## 멀티동바리(멍에) 시공 순서도




1. 설치 쪽에 맞춰서 멀티동바리(멍에)의 길이를 조절한다.




2. 연결판을 조립한다.



3. 레벨고리(정곡형거)를 조립한다.



4. SRC거더 상부의 스타드볼트에 재품을 설치한다.



5. 장선과 합판을 설치한다.